COSTA SUR
CLIMATIZACIÓN

Costa Sur Clima
Calle Mayor 24, Almeria
950 55 01 23 · info@costasurclima.example

Informe de revisión

martes, 20 de octubre de 2026 17:09

CLIENTE
Familia Ruiz

DIRECCIÓN
Calle Los Pinos 12, Aguadulce

EQUIPO
Split de aire acondicionado

MARCA / MODELO
Daikin FTXM35

UBICACIÓN
Dormitorio principal

Resultado: Con incidencias 40 min

CHECKLIST

5 de 5 tareas hechas

- [x] Limpiar o sustituir los filtros
- [x] Revisar el desagüe de condensados
- [x] Comprobar la presión del gas refrigerante
- [x] Limpiar la unidad exterior
- [x] Comprobar el funcionamiento y el mando

MEDICIONES

Parámetro	Valor	Rango	Estado
Temperatura de impulsión	16 °C	5 - 12	Fuera de rango

INCIDENCIAS DETECTADAS

Filtro muy sucio Pendiente

OBSERVACIONES

Filtro cambiado. Impulsion de aire alta, revisar en 30 dias.

FOTOS


General



General



General



FIRMA



Firmado por: Juan Ruiz
20/10/2026