GABINETE PERICIAL
INDALO

INFORME PERICIAL FOTOGRÁFICO

Daños por agua

Referencia:	EXP-2026-0147
Cliente:	Maria Soler Ruiz
Tipo:	Daños por agua
Fecha:	21/10/2026
Fotografías:	3 imágenes
Perito:	Gabinete Pericial Indalo
Colegiado:	1234
CIF/NIF:	B12345678
Teléfono:	950 55 01 23
Email:	info@gabineteindalo.example
Dirección:	Calle Mayor 24, 04001 Almeria

Observaciones

Calle Mayor 24, 2 B, Almeria. Filtracion desde el bajante comunitario en cocina. Mancha de humedad en techo de cocina y bano, con pintura desprendida. Posible rotura del bajante. Se fotografían las zonas afectadas. Pendiente confirmar causa y estimar la reparacion.

FOTOGRAFÍA 01 / 03



21/10/2026 12:01 · GPS: 36,8340, -2,4637

FOTOGRAFÍA 02 / 03




21/10/2026 12:01 · GPS: 36,8340, -2,4637

FOTOGRAFÍA 03 / 03



21/10/2026 12:02 · GPS: 36,8340, -2,4637

Informe pericial elaborado por perito certificado.



Gabinete Pericial Indalo

N° Colegiado: 1234